

Kit Mantenimiento Lexmark 40X9137

Kit Lexmark MX610de MX611dte MFP XM3150

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio de venta \$1350000

Descuento

Cantidad de impuestos

Entrega inmediata

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante:[LEXMARK](#)

Descripción

KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK - 40X9137 110V

Kit Lexmark MX610de MX611dte MFP XM3150

tipo de producto: Original

Partes Del Kit: 40X8023 FUSER,40X9077 REDRIVE,40X8444 TRAY SEP PAD, 40X5364 TRANS ROLLER,40X8443 PICK ROLLER,40X8297 PICK TIRE,40X8295 MPF PICK ROLLER & SEP PAD.

Garantía: Un año directo del fabricante

Comentarios

Miércoles, 23 Mayo 2018

Compro desde hace varios años y siempre he contado con uan atencion y servicio de calidad. Recomendados

Miércoles, 23 Mayo 2018

El vendedor es super confiable y las entregas son puntuales. Recomendado